

## Plafondroosters

### RWR-FSA (RAL9016)

- Wervelroosters
- Rond
- Staal
- Wit, RAL 9016



## Wervelplafondroosters type RWR-FSA (RAL9016)

Wervelplafondroosters met hoge inductie, bestaande uit een ronde plaat met vaste lamellen in rond patroon en te voorzien van gegalvaniseerd staal plenum

### Toepassing

- Voor luchttoevoer en -afvoer in ventilatie- en airconditioningsystemen

### Materiaal

- Gepoedercoat staal RAL9016

### Samenstelling

- Frontplaat uit gepoedercoat staal
- Centrale schroefbevestiging

### Bevestiging

- Bevestiging met centrale schroef in de traverse van het plenum

### Accessoires

- Plenum, Type **PLTI**
- Montagetraverse voor rechtstreekse kanaalmontage, Type **FGN**
- Montagetraverse voor rechtstreekse plafondmontage, Type **FHN**
- Montage schroef, **SCREW**

### Bestelvoorbeeld

- **RWR-FSA, 600/540 + PLTI**


Verklaring

**RWR-FSA** = Type rooster

**600/540** = Maat rooster/maat wervel

Toebehoren

**PLTI** = Type plenum

**Product tekening 1**

| Afmetingen  |        |         |     |  |         |  |  | A       | #Blades |    |
|-------------|--------|---------|-----|--|---------|--|--|---------|---------|----|
|             | D [mm] | D1 [mm] |     |  | D2 [mm] |  |  | D3 [mm] |         |    |
| RWR-FSA 300 | 238    | 100     |     |  | 236     |  |  | 296     | 41      | 28 |
| RWR-FSA 400 | 338    |         | 150 |  | 336     |  |  | 396     | 41      | 30 |
| RWR-FSA 500 | 438    |         | 150 |  | 436     |  |  | 496     | 41      | 32 |
| RWR-FSA 600 | 538    |         | 150 |  | 536     |  |  | 596     | 22      | 32 |
| RWR-FSA 625 | 538    |         | 150 |  | 536     |  |  | 621     | 22      | 32 |

| Snelselectie |       |                |      |      |       |      |      |       |      |       |      |       |      |
|--------------|-------|----------------|------|------|-------|------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| RWR-FSA      |       | 300            |      |      | 400   |      |      | 500   |      | 600   |      | 625   |      |
| Q            | Ak    | 0.01           |      |      | 0.016 |      |      | 0.033 |      | 0.049 |      | 0.049 |      |
|              | B     | 1.2            | 2.4  | 3.6  | 1.2   | 2.4  | 3.6  | 1.2   | 2.4  | 3.6   | 1.2  | 2.4   | 3.6  |
| 100          | Vz    | H= 2.7<br>0.2  | 0.15 | 0.12 | 0.15  | 0.11 | 0.09 |       |      |       |      |       |      |
|              |       | H= 3.2<br>0.15 | 0.12 | 0.1  | 0.11  | 0.09 | 0.07 |       |      |       |      |       |      |
|              |       | H= 3.8<br>0.12 | 0.1  | 0.08 | 0.09  | 0.07 | 0.06 |       |      |       |      |       |      |
|              | Vk    |                | 2.8  |      |       | 1.7  |      |       |      |       |      |       |      |
| 150          | X0,25 |                | 1.2  |      |       | 0.8  |      |       |      |       |      |       |      |
|              | Ps    |                | 3    |      |       | 2    |      |       |      |       |      |       |      |
|              | Lw(A) |                | <20  |      |       | <20  |      |       |      |       |      |       |      |
|              | Vz    | H= 2.7<br>0.3  | 0.22 | 0.17 | 0.22  | 0.17 | 0.13 | 0.16  | 0.12 | 0.1   |      |       |      |
| 200          |       | H= 3.2<br>0.23 | 0.18 | 0.15 | 0.17  | 0.14 | 0.11 | 0.13  | 0.1  | 0.08  |      |       |      |
|              |       | H= 3.8<br>0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.14  | 0.11 | 0.1  | 0.1   | 0.08 | 0.07  |      |       |      |
|              | Vk    |                | 4.2  |      |       | 2.6  |      |       | 1.3  |       |      |       |      |
|              | X0,25 |                | 1.8  |      |       | 1.3  |      |       | 0.9  |       |      |       |      |
| 250          | Ps    |                | 8    |      |       | 5    |      |       | 3    |       |      |       |      |
|              | Lw(A) |                | 30   |      |       | 21   |      |       | <20  |       |      |       |      |
|              | Vz    | H= 2.7<br>0.3  | 0.22 | 0.17 | 0.22  | 0.17 | 0.13 | 0.21  | 0.16 | 0.13  | 0.14 | 0.1   | 0.08 |
|              |       | H= 3.2<br>0.23 | 0.18 | 0.15 | 0.17  | 0.14 | 0.11 | 0.13  | 0.1  | 0.08  | 0.11 | 0.09  | 0.07 |
| 300          |       | H= 3.8<br>0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.14  | 0.11 | 0.1  | 0.1   | 0.08 | 0.07  | 0.09 | 0.07  | 0.06 |
|              | Vk    |                | 3.5  |      |       |      | 1.7  |       |      | 1.1   |      |       |      |
|              | X0,25 |                | 1.9  |      |       | 1.2  |      |       | 0.7  |       |      |       |      |
|              | Ps    |                | 9    |      |       | 4    |      |       | 2    |       |      |       |      |
| 400          | Lw(A) |                | 28   |      |       | <20  |      |       | <20  |       |      |       |      |
|              | Vz    | H= 2.7<br>0.37 | 0.27 | 0.22 | 0.26  | 0.2  | 0.16 | 0.18  | 0.13 | 0.11  | 0.18 | 0.13  | 0.11 |
|              |       | H= 3.2<br>0.29 | 0.23 | 0.19 | 0.2   | 0.16 | 0.14 | 0.14  | 0.11 | 0.09  | 0.14 | 0.11  | 0.09 |
|              |       | H= 3.8<br>0.23 | 0.19 | 0.16 | 0.16  | 0.14 | 0.12 | 0.11  | 0.09 | 0.08  | 0.11 | 0.09  | 0.08 |
| 500          | Vk    |                | 4.3  |      |       | 2.1  |      |       | 1.4  |       |      |       |      |
|              | X0,25 |                | 2.3  |      |       | 1.6  |      |       | 1    |       |      |       |      |
|              | Ps    |                | 13   |      |       | 7    |      |       | 3    |       |      |       |      |
|              | Lw(A) |                | 33   |      |       | 22   |      |       | <20  |       |      |       |      |
| 600          | Vz    | H= 2.7<br>0.31 | 0.27 | 0.22 | 0.31  | 0.21 | 0.19 | 0.21  | 0.16 | 0.13  | 0.21 | 0.16  | 0.13 |
|              |       | H= 3.2<br>0.24 | 0.19 | 0.16 | 0.21  | 0.17 | 0.14 | 0.14  | 0.11 | 0.1   | 0.17 | 0.14  | 0.11 |
|              |       | H= 3.8<br>0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.14  | 0.11 | 0.1  | 0.14  | 0.11 | 0.1   | 0.14 | 0.11  | 0.1  |
|              | Vk    |                | 2.5  |      |       |      | 1.7  |       |      | 1.7   |      |       |      |
| 700          | X0,25 |                | 1.9  |      |       | 1.2  |      |       | 1.2  |       |      |       |      |
|              | Ps    |                | 10   |      |       | 4    |      |       | 4    |       |      |       |      |
|              | Lw(A) |                | 27   |      |       | <20  |      |       | <20  |       |      |       |      |
|              | Vz    | H= 2.7<br>0.42 | 0.32 | 0.25 | 0.29  | 0.22 | 0.18 | 0.29  | 0.22 | 0.18  | 0.29 | 0.22  | 0.18 |
| 800          |       | H= 3.2<br>0.33 | 0.26 | 0.22 | 0.23  | 0.18 | 0.15 | 0.23  | 0.18 | 0.15  | 0.23 | 0.18  | 0.15 |
|              |       | H= 3.8<br>0.26 | 0.22 | 0.19 | 0.18  | 0.15 | 0.13 | 0.18  | 0.15 | 0.13  | 0.18 | 0.15  | 0.13 |
|              | Vk    |                | 3.4  |      |       | 2.3  |      |       | 2.3  |       |      |       |      |
|              | X0,25 |                | 2.7  |      |       | 1.8  |      |       | 1.8  |       |      |       |      |
| 900          | Ps    |                | 18   |      |       | 8    |      |       | 8    |       |      |       |      |
|              | Lw(A) |                | 35   |      |       | 26   |      |       | 26   |       |      |       |      |
|              | Vz    | H= 2.7<br>0.52 | 0.39 | 0.31 | 0.35  | 0.27 | 0.22 | 0.35  | 0.27 | 0.22  | 0.35 | 0.27  | 0.22 |
|              |       | H= 3.2<br>0.41 | 0.32 | 0.27 | 0.28  | 0.22 | 0.19 | 0.28  | 0.22 | 0.19  | 0.28 | 0.22  | 0.19 |
| 1000         |       | H= 3.8<br>0.32 | 0.27 | 0.23 | 0.22  | 0.19 | 0.16 | 0.22  | 0.19 | 0.16  | 0.22 | 0.19  | 0.16 |
|              | Vk    |                | 4.2  |      |       | 2.8  |      |       | 2.8  |       |      |       |      |
|              | X0,25 |                | 3.5  |      |       | 2.3  |      |       | 2.3  |       |      |       |      |
|              | Ps    |                | 27   |      |       | 12   |      |       | 12   |       |      |       |      |
| 1100         | Lw(A) |                | 40   |      |       | 31   |      |       | 31   |       |      |       |      |
|              | Vz    | H= 2.7<br>0.43 | 0.32 | 0.26 | 0.43  | 0.32 | 0.26 | 0.43  | 0.32 | 0.26  | 0.43 | 0.32  | 0.26 |
|              |       | H= 3.2<br>0.34 | 0.27 | 0.23 | 0.34  | 0.27 | 0.23 | 0.34  | 0.27 | 0.23  | 0.34 | 0.27  | 0.23 |
|              |       | H= 3.8<br>0.27 | 0.23 | 0.2  | 0.27  | 0.23 | 0.2  | 0.27  | 0.23 | 0.2   | 0.27 | 0.23  | 0.2  |
| 1200         | Vk    |                | 3.4  |      |       | 2.9  |      |       | 2.9  |       |      |       |      |
|              | X0,25 |                | 2.9  |      |       | 17   |      |       | 17   |       |      |       |      |
|              | Ps    |                | 17   |      |       | 37   |      |       | 37   |       |      |       |      |
|              | Lw(A) |                | 37   |      |       | 41   |      |       | 41   |       |      |       |      |

### Symboolen en Specificaties

- $Q$  = Luchtdebiet in  $\text{m}^3/\text{h}$
- $A_k$  = Effectieve oppervlakte (vrije doorlaat) opgegeven in  $\text{m}^2$
- $B$  = Afstand tussen roosters in m
- $H$  = Plaatsingshoogte in m
- $V_z$  = Maximale snelheid aan de bezettingszone rekening houdend met afstand tussen roosters en plaatsingshoogte in m/s
- $V_k$  = Effectieve gemiddelde luchtsnelheid doorheen het rooster in m/s
- $X_{0.25}$  = Horizontale worp in m bij eindsnelheid  $V_t$  van 0.25 m/s
- $P_s$  = Statisch drukverlies over het rooster in Pa
- $L_w(A)$  = Geluidsvermogen van het rooster in dB(A)

### Plaatsing plafondrooster

